

LED

... die beste Investition,
weil sie sich selbst finanziert



Krefeld, den 20.08.2017

Mögliche Hitzeschäden bei defekter/ausgebrannter Leuchtstoffröhre



1



KOMPAKT

Leuchtstoffröhre schmort in Innenstadt-Parfümerie



Einsatz an der Königstraße. FOTO: RPO

(ila) Die Feuerwehr ist gestern Vormittag zu einem Einsatz an der Königstraße ausgerückt. In einer Parfümerie hatte der Feuerwehr zufolge eine Leuchtstoffröhre gekokelt. Die Mitarbeiter des Geschäftes schlugen kurz nach 10 Uhr vorsorglich Alarm und schalteten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte den Strom ab. So konnte Schlimmeres verhindert werden. An der Decke gab es leichte Rauchentwicklung. Während des Einsatzes war die Geschäftsstraße etwa eine halbe Stunde gesperrt. Danach konnte die Parfümerie umgehend wieder ihren Betrieb aufgenommen.